

益阳市资阳区水利局

关于茈湖口镇新飞村群众反映自来水 含沙量大问题整改的情况报告

问题 2：茈湖口镇新飞村自来水含沙量较大

整改进度：已完成

整改情况：茈湖口镇新飞村居民由茈湖口镇均安水厂供水。均安水厂的水质检测委托资阳区疾控中心检测，2024 年已检测 2 次，水质均合格。经调查，由于水厂水处理设施清洗、停水后恢复供水、爆管维修、居民长时间未用水打开自来水偶尔会有短暂的浑浊或含少量泥沙的现象，用户先排放掉少量的浑水，水质自然变清。目前，向村委干部及该村的用水户走访了解，现未发现家中自来水出现含沙量大的现象。

是否公开：是（向社会公开）

